



**Til beboerne afd. 32
Bomholts Plads 9-11/Bomholts Gård 8-12**

Silkeborg den 17. august 2023

**Afdelingsmøde – Onsdag den 30. august 2023 kl. 17.00 i fælleshuset, Tulipanvej 56
8600 Silkeborg**

Der er indkommet følgende forslag til afdelingsmødet, der skal behandles under pkt. 5:

1. Forslag om at afdelingsbestyrelsen og Team Teknik & Drift bemyndiges til at arbejde på et projekt med fælles vinduesudskiftning sammen med afdeling 35 og 36, samt at der må bruges midler til dækning af omkostninger ved teknisk rådgivning i den indledende fase. Derudover bemyndiges afdelingsbestyrelsen og Team Teknik & Drift til at arbejde med en køkkenudskiftning i afdelingen og efterisolering af karnapper – Bilag 1

Med venlig hilsen
Arbejdernes Byggeforening

Adgang og stemmeret

Lejere og øvrige myndige husstandsmedlemmer har adgang og stemmeret til afdelingsmødet. Hvert lejemål har 2 stemmer uanset husstandens størrelse. Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

Vi håber, at du har lyst til at deltage i mødet og gøre din indflydelse gældende. Det er også en god lejlighed til at hilse på de øvrige lejere i afdelingen.



ARBEJDERNES
BYGGEFORENING

Færgegården 1 | 8600 Silkeborg | Tlf. 86 82 37 88 | Kontonr. 1938 5410242327
CVR nr. 38239619 | info@arbejdernesbyggeforening.dk | www.arbejdernesbyggeforening.dk

Forslag til afdelingsmøde 2023

Oplysning om den der stiller forslag

Afdeling nr.	32 - Bomholts gård 8-12, Bomholts plads 9-11
Navn	Afdelingsbestyrelsen - Arbejdernes Byggeforening

Forslag til afdelingsmødet

Forslag:

Forslag om at afdelingsbestyrelsen og Team Teknik & Drift bemyndiges til at arbejde på et projekt med fælles vinduesudskiftning sammen med afdeling 35 og 36, samt at der må bruges midler til dækning af omkostninger ved teknisk rådgivning i den indledende fase. Derudover bemyndiges afdelingsbestyrelsen og Team Teknik & Drift til at arbejde med en køkkenudskiftning i afdelingen og efterisolering af karnapper. Dette er nødvendigt at tage sammen med en eventuel vinduesudskiftning.

Baggrund:

De eksisterende vinduer er utætte og isoleringsevnen er lav. Derfor sker der en del varmetab og kuldenedslag. Karnapper i køkkenerne er dårligt isolerede.

Tidsplan:

Projektet vil blive tilføjet til prioriteringslisten i Team Teknik & Drift og vil komme til afstemning på et kommende afdelingsmøde.